

## Briggs & Stratton, KOHLER oliefilter (extended life) Kort Model 696854, 492932, 842921 (NGP696854)

Størrelse: Ø75 x 57mm

79,00 DKK\*

\* inkl. 25% moms  
og ekskl.  
Forsendelsesomkostninger



[gå til artiklen ...](#)



Briggs og Stratton 696854 oliefilter

Erstatter nr. 795890, 92134GS, 92134, 695396

Oliefilter Extended Life Series version af 492932S, 5049D, 4154.

Fungerer på 28A000, 28C000, 31H000, 31M000, 441000, 446000, 44K000, 44H000 Model Briggs Engines.

Erstatter OEM

Ariens 21548100, 21550800

Bad Boy 063-2004-00, 063-4025-00, 063-8018-00

Bobcat 2722463, 416-4153, 416-4537, 4164537

Briggs og Stratton 795890; 4049; 4049H; 4154; 492056; 492932; 492932B; 492932S; 5049; 5049H; 5076; 695396; 696854; 842921

Håndværker 24603; 33935

EZ-Go 492932S

Græshoppe 100803

Husqvarna 531307043; 531307389

John Deere AM119567; AM125424; GY20577; LG4153; LG492932S

Kawasaki 490652057; 490652076; 490652077; 490657002; 490657007

Kohler 2505001

LANDPRIDE 831-053C

Tecumseh 36563

Toro 1077817

EZ-GO ST480

GRAVELY XL-serien

JOHN DEERE F620, F680, F687, M653, M655, M665, Z245, Z425, Z510A, Z520A, Z910A og Z920A ZTrak

slåmaskiner og græsplæne traktorer, 1200 Hydro Rake, 800 Aercore belufter

KAWASAKI FB460V, FC420V, FC540V, FD501D, FD590V, FR651V, FR691V, FR730V, FX481V, FX541V, FX600V, FX651V, FX691V og FX730V

KOHLER CH18-CH25 og CV18-CV25; til 18 til 25 HK motorer

\* Pris gældende 25.04.2024

## Briggs & Stratton, KOHLER oliefilter (extended life) Kort Model 696854, 492932, 842921 (NGP696854)

LIEBHERR Loader L507 med Deutz BF4L1011FT motorer

TECUMSEH OHV130, OHV135, OHV150, OHV155, OHV165, OHV175, OHV180, TVT691, OV og VTX

TORO-enheder med Kawasaki FB460V, FC420V, FC540V, FD501D, FD590V, FR651V, FR691V, FR730V, FX481V, FX541V, FX600V, FX651V, FX691V og FX730V motorer; Kohler CH18-CH25 og CV18-CV25; til 18 til 25 HK motorer

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.

Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.

**Reklamationsret:** Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en fejl på produktet, der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt uheld, der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig anvendelse.

Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.

Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.

\* Pris gældende 25.04.2024