

Briggs & Stratton brændstofpumpe 491922, 808656, 49040-2075, PJ491922, 07-700, 808492, 07-700 (NGP491922)

229,00 DKK*

* inkl. 25% moms
og ekskl.
Forsendelsesomkostninger



[gå til artiklen ...](#)



Briggs & Stratton Brændstofpumpe #491922, 808656, 49040-2075, PJ491922, 07-700, 808492, 07-700

Brændstofpumpe til Briggs & Stratton, Kawasaki og Kohler.

BRIGGS & STRATTON: 491922, 691034, 808281, 808322, 808656

GGP:

118550349/0

HONDA:

16700-Z0J-003, 16700-ZL8-003, 16700-ZL8-013

JOHN DEERE:

LG808656, M138498, M145667

KAWASAKI:

49040-2075, 49040-7001

KOHLER:

24 393 02, 24 393 02-S, 24 393 04-S, 24 393 16-S, 2439316-S

MTD:

24393-16, 49040-7001

TORO:

49040-7001

Passer til:

B&S Motoren Model 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 32, 35, 38 horizontal og 12, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 44, 49 vertikal.

FD731V, FH381V, FH430V, FH451V, FH500V, FH531V, FH541V, FH580V, FH601V, FH641V, FH680V, FH721D, FH721V, FH770D, FX751V, FX801V, FX850V, Command 17 til 25 HK

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.

Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.

* Pris gældende 23.08.2024

Datablad



www.batteri-butik.dk

Briggs & Stratton brændstofpumpe 491922, 808656, 49040-2075, PJ491922, 07-700, 808492, 07-700 (NGP491922)

Reklamationsret: Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en fejl på produktet, der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt uheld, der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig anvendelse.

Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.

Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.

* Pris gældende 23.08.2024